



日本ガス協会のホームページで
各地域の都市ガス事業者の「ガス管調査窓口」が

確認できます

解体・改装・掘削工事において
ガス管損傷事故が増えています。

敷地内における建物解体・改装工事、掘削道路面での掘削工事において、
ガス管損傷事故が増えています。思わぬ大きな事故につながる前に、工事の際は
必ずガス管の位置を確認してください。

ガス管の位置がわからない場合は、日本ガス協会ホームページの
「ガス管調査窓口」検索サイトで窓口を確認してください



「ガス管調査窓口」の詳細は裏面へ